

M15T - 错误 #16220

手写便签-进行原笔迹书写过程中出现笔漏水导致在非笔写位置频繁出现竖条笔迹（记事本、手写邮件原笔迹书写同样会出现飞笔现象）

2025-05-13 15:35 - 张美华

状态:	新建	开始日期:	2025-05-13
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	a1宋姪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		复现概率:	20%
模块:	软件	关闭原因:	
应用模块:	WACOM	解决结果:	
系统固件版本号:	10.2.3	责任方:	EBEN北京
描述			
步骤： 新建手写便签-原笔迹书写-观察笔出水状态;			
问题： 书写过程中瞬间会出现笔漏水问题，表现为在非下笔位置出现笔迹，书写了10次，发现了2次这种现象;(问题视频在视频中4分45S-52S左右)			
期望： 能正常书写，不出现任何与下笔不相符合的笔迹			

历史记录

#1 - 2025-05-13 17:05 - 张美华

- 文件 手写邮件原笔迹书写同样存在这种飞笔现象.png 已添加
- 主题 从 手写便签-进行原笔迹书写过程中出现笔漏水导致在非笔写位置频繁出现竖条笔迹 变更为 手写便签-进行原笔迹书写过程中出现笔漏水导致在非笔写位置频繁出现竖条笔迹（记事本、手写邮件原笔迹书写同样会出现飞笔现象）
- 应用模块 从 超级便签 变更为 WACOM

文件

便签书写跳笔LOG.zip	6.68 MB	2025-05-13	张美华
便签书写跳笔.zip	97.3 MB	2025-05-13	张美华
手写邮件原笔迹书写同样存在这种飞笔现象.png	196 KB	2025-05-13	张美华