

M15T - 错误 #16288

开机指南中->协议与声明中，400电话需要更新，新号码400616060

2025-05-24 14:21 - a0梁力

状态:	新建	开始日期:	2025-05-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a1宋烺	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		系统固件版本号:	10.2.4
模块:	软件	复现概率:	100%
机型:	T12m	关闭原因:	
应用模块:	开机指南	解决结果:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-24 14:25 - a0梁力

注意，有好几个地方有400的电话，都需要更新。链接的隐私政策文件。