

M15S - 错误 #16154

便签前摄像头正向拍照后成像倒立

2025-02-10 09:55 - 张美华

状态:	新建	开始日期:	2025-02-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a1陈长亮	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		复现概率:	100%
模块:	软件	补充测试素材:	
应用模块:	超级便签	关闭原因:	
系统固件版本号:	1.0.60 82005B.userdebug.jimmy.20241125.123146	责任方:	EBEN北京
描述			
步骤： 1.打开便签-新建-点击拍照菜单-前后摄像头进行拍照;			
问题： 前摄像头拍照成像倒立;			
期望：成像与拍照方向一致;			