

M15S - 错误 #16156

数字耳机不识别（产品配置需求兼容数字耳机）

2025-02-10 11:46 - 张美华

状态:	新建	开始日期:	2025-02-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张美华	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		复现概率:	100%
模块:	软件	补充测试素材:	
应用模块:	USB	关闭原因:	
系统固件版本号:	1.0.60 userdebug	责任方:	EBEN北京
描述			

历史记录

- #1 - 2025-03-05 10:50 - 张美华
- 指派给 从 a1陈长亮 变更为 张美华
 - 优先级 从 高 变更为 普通

1.0.65生产版本已临时放开TYPE-C口权限，能正常识别数字耳机;后续根据客户实际需要确定是否实现此功能;