

M15T - 错误 #16165

新建手写便签-点击拍照菜单-便签闪退、随后弹窗报错

2025-05-08 09:55 - 张美华

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-08
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	张美华	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:	10.2.4	复现概率:	100%
模块:	软件	关闭原因:	研发已解决
应用模块:	超级便签	解决结果:	已解决
系统固件版本号:	10.2.4	责任方:	EBEN北京
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-20 11:28 - a1宋烺

- 状态 从 新建 变更为 已解决-待验证
- 修正版本号 被设置为 10.2.4
- 系统固件版本号 已更新。
- 解决结果 被设置为 已解决

相机预览大小设置问题，已修改。请在系统版本10.2.4上验证。

#2 - 2025-05-20 11:41 - a1宋烺

- 指派给 从 a1宋烺 变更为 张美华

#3 - 2025-05-20 17:55 - 张美华

- 状态 从 已解决-待验证 变更为 已关闭
- 关闭原因 被设置为 研发已解决

10.2.4版本验证无法打开的问题已解决，但前摄拍照倒立，已另提BUG;