

M15T - 错误 #16166

新建记事本-插入拍照前后摄成像方向错误（后摄向左旋转了90度、前摄向右旋转了90度）

2025-05-08 10:07 - 张美华

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-08
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	张美华	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:	10.2.4	复现概率:	100%
模块:	软件	关闭原因:	研发已解决
应用模块:	记事本	解决结果:	已解决
系统固件版本号:	10.2.3	责任方:	EBEN北京
描述			
步骤： 手写笔记-新建记事本-插入拍照-进行前后摄拍照;			
问题： 后摄拍照成像向左旋转了90度，前摄成像向右旋转了90度;			
期望： 成像方向与拍照方向一致;			

历史记录

#1 - 2025-05-09 12:09 - 张美华

手绘同样，只要有插入拍照功能的应用都存在此问题。

#2 - 2025-05-20 11:43 - a1宋姪

- 状态 从 新建 变更为 已解决-待验证
- 指派给 从 a1宋姪 变更为 张美华
- 修正版本号 被设置为 10.2.4
- 解决结果 被设置为 已解决

修改系统相机拍照流程，将照片旋转为正常方向。请在系统版本10.2.4上验证

#3 - 2025-05-20 17:52 - 张美华

- 状态 从 已解决-待验证 变更为 已关闭
- 关闭原因 被设置为 研发已解决

10.2.4版本验证已解决;