

M15T - 错误 #16191

密码锁屏解锁界面，安全键盘调出后密码输入界面UI需优化、且左下角有返回键及便签快捷键需去除、；

2025-05-09 12:00 - 张美华

状态:	进行中	开始日期:	2025-05-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a1韩鹏程	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:	10.2.5	重现概率:	100%
模块:	软件	关闭原因:	
应用模块:	锁屏	解决结果:	
系统固件版本号:	10.2.3	责任方:	EBEN北京
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-30 17:04 - a1韩鹏程

- 状态从新建 变更为 进行中
- 指派给从 a1宋烜 变更为 a1韩鹏程
- 修正版本号 被设置为 10.2.5

文件

锁屏解锁界面需优化.png	1.09 MB	2025-05-09	张美华
---------------	---------	------------	-----