

M15T - 错误 #16196

使用以太网只能打开应用管家分类列表、无法打开列表类其他类型的APP应用;

2025-05-09 16:04 - 张美华

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-09
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	张美华	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:	10.2.4	复现概率:	100%
模块:	软件	关闭原因:	研发已解决
应用模块:	应用管家	解决结果:	已解决
系统固件版本号:	10.2.3	责任方:	EBEN北京
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-20 15:10 - a1宋烺

- 状态 从 新建 变更为 已解决-待验证
- 指派给 从 a1宋烺 变更为 张美华
- 修正版本号 被设置为 10.2.4
- 解决结果 被设置为 已解决

系统中添加M15T型号属性，应用管家应用需要此属性。请在系统版本10.2.4上验证

#2 - 2025-05-21 10:51 - 张美华

- 状态 从 已解决-待验证 变更为 已关闭
- 关闭原因 被设置为 研发已解决

10.2.4版本应用列表能打开应用，但无法显示应用图标，已另提BUG;