

M15T - 错误 #16219

手写便签-手写过程中更换笔颜色-更换颜色后继续书写第1笔无法写出字迹、需要提笔再下笔才能正常书写

2025-05-13 14:48 - 张美华

状态:	新建	开始日期:	2025-05-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a1宋烃	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		复现概率:	100%
模块:	软件	关闭原因:	
应用模块:	超级便签	解决结果:	
系统固件版本号:	10.2.3	责任方:	EBEN北京
描述			