

M15T - 错误 #16232

指纹-录入指纹界面指纹图标、提示等Ui需优化、目前指纹图标为锁非指纹图案

2025-05-15 10:56 - 张美华

状态:	新建	开始日期:	2025-05-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a1宋烺	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		复现概率:	100%
模块:	软件	关闭原因:	
应用模块:	指纹	解决结果:	
系统固件版本号:	10.2.3	责任方:	EBEN北京
描述			