## M15T - 错误#16233

## 指纹-录入指纹界面-设置指纹提示语错误、提示手机非平板

2025-05-15 11:03 - 张美华

状态: 已解决-待验证 开始日期: 2025-05-15 优先级: 普通 计划完成日期: 指派给: a1韩鹏程 % 完成: 0% 类别: 预期时间: 0.00 小时 目标版本: 耗时: 0.00 小时 修正版本号: 10.2.5 复现概率: 100% 模块: 关闭原因: 软件 应用模块: 解决结果: 指纹 已解决 系统固件版本号: 责任方: 10.2.3 EBEN北京 描述

## 历史记录

#1 - 2025-06-30 08:55 - a1韩鹏程

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 从 a1宋烃 变更为 a1韩鹏程
- 修正版本号 被设置为 10.2.5

#2 - 2025-06-30 15:20 - a1韩鹏程

- 状态 从 进行中 变更为 已解决-待验证
- 解决结果 被设置为 已解决

## 文件

指纹录入提示语错误.jpg 90.9 KB 2025-05-15 张美华

2025-07-27 1/1