

M15T - 错误 #16235

通过设置-安全-设置密码屏幕锁定后重启机器、解锁键盘非E本安全键盘、也不是E本输入法而是安卓原生键盘;

2025-05-15 15:08 - 张美华

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张美华	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:	10.2.4	复现概率:	100%
模块:	软件	关闭原因:	研发已解决
应用模块:	安全键盘	解决结果:	已解决
系统固件版本号:	10.2.3	责任方:	EBEN北京
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-20 15:48 - a1宋烺

- 状态 从 新建 变更为 已解决-待验证
- 指派给 从 a1宋烺 变更为 张美华
- 修正版本号 被设置为 10.2.4
- 解决结果 被设置为 已解决

启用安全键盘功能。请在系统版本10.2.4上验证

#2 - 2025-05-21 10:16 - 张美华

- 状态 从 已解决-待验证 变更为 已关闭
- 关闭原因 被设置为 研发已解决

10.2.4版本已解决;