

M15T - 错误 #16279

步骤：增强服务页面 不勾选E本卫士服务
，开机后启用E本卫士应用，结果：未开启，首次启动应用需要弹用户协议与隐私政策确认弹窗，问题：重启
开机后无确认弹窗

2025-05-22 17:16 - 胡云燕

状态:	新建	开始日期:	2025-05-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a1宋烃	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		系统固件版本号:	10.2.3
模块:	系统	复现概率:	100%
机型:	T12m	关闭原因:	
应用模块:	E本卫士	解决结果:	
描述			