

M15T - 错误 #16283

步骤：指纹禁用期间继续使用正确指纹进行识别（短按/长按），结果：短按/长按指纹均无法识别，无振感和听觉反馈，并提示“指纹已禁用，请在n秒后尝试”，问题：振感和听觉是减轻，提示一次“尝试次数过多，请稍后重试”，多次按指纹无提示字样。

2025-05-23 22:39 - 胡云燕

状态:	新建	开始日期:	2025-05-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a1宋姪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		系统固件版本号:	M15T 10.2.3
模块:	系统	复现概率:	100%
机型:	T12m	关闭原因:	
应用模块:	锁屏	解决结果:	
描述			