

M15S - 错误 #16304

充放电-电池功耗640MA的机器放电时长只有4-5H、放电电流会从700多跳变至1024（功耗在400左右的机器放电时长8-10H、机器无加密板通讯板）

2025-06-10 09:55 - 张美华

状态:	新建	开始日期:	2025-06-10
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	a1陈长亮	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		复现概率:	100%
模块:	系统	补充测试素材:	
应用模块:	电源管理	关闭原因:	
系统固件版本号:	1.0.95	责任方:	EBEN北京
描述			

文件

26#bmw_history.txt	102 KB	2025-06-10	张美华
--------------------	--------	------------	-----