

M15S - 错误 #16157

CIT-EMMC-厂家检测读取不到厂商

2025-02-10 17:12 - 张美华

状态:	新建	开始日期:	2025-02-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a1陈长亮	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		复现概率:	100%
模块:	软件	补充测试素材:	
应用模块:	其他	关闭原因:	
系统固件版本号:	1.0.60	责任方:	EBEN北京
描述			

历史记录

- #1 - 2025-02-13 15:28 - 张美华
- 文件 EMMC厂商检测失败.jpg 已添加
- 文件 版本检测SN号正常.jpg 已添加

文件

版本检测SN号正常.jpg	94.6 KB	2025-02-13	张美华
EMMC厂商检测失败.jpg	148 KB	2025-02-13	张美华