

M15T - 错误 #16204

通过浏览器添加百度小部件至主界面、添加后无法移除

2025-05-12 10:36 - 张美华

状态:	新建	开始日期:	2025-05-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a1宋烺	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		复现概率:	100%
模块:	软件	关闭原因:	
应用模块:	小部件	解决结果:	
系统固件版本号:	10.2.3	责任方:	EBEN北京

描述
步骤： 1. 打开E本浏览器、在百度搜索窗口输入深圳进入网络页面; 2. 右上角多项功能菜单中点击添加到桌面; 3. 弹窗提示是否添加微件至主屏幕，点击添加; 4. 深圳-百度小部件快捷菜单添加后可打开，并移除;
问题： 添加后无法移除，无移除菜单;
期望： 可正常移除添加的小微件;

历史记录

#1 - 2025-06-25 17:55 - 张美华
- 优先级 从 高 变更为 普通