

M15T - 错误 #16236

记事本/便签-原笔迹书写-更换笔颜色后进行书写-第1笔无法出笔迹、需要抬笔后再书写才会正常; (原T系列一样、但挺影响用户体验)

2025-05-15 17:23 - 张美华

状态:	新建	开始日期:	2025-05-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a1宋烃	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		复现概率:	100%
模块:	软件	关闭原因:	
应用模块:	记事本	解决结果:	
系统固件版本号:	10.2.3	责任方:	EBEN北京
描述			