

M15T - 错误 #16246

记事本-进行书写过程中突然无笔迹输出、卡顿几秒后所写字迹重叠、随后记事本弹窗报错，提示“记事本没有响应”

2025-05-19 11:42 - 张美华

状态:	新建	开始日期:	2025-05-19
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	a1宋烃	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		复现概率:	<10%
模块:	软件	关闭原因:	
应用模块:	记事本	解决结果:	
系统固件版本号:	10.2.3	责任方:	EBEN北京
描述			

文件

记事本报错.png	65.8 KB	2025-05-19	张美华
记事本书写时卡顿报错log1.txt	8.29 MB	2025-05-19	张美华