

M15T - 错误 #16255

文档管理器/插入U盘后，进入文件管理器，不识别U盘

2025-05-21 09:11 - 王海欣

状态:	新建	开始日期:	2025-05-21
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	a1宋烃	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		系统固件版本号:	10.2.4
模块:	软件	复现概率:	100%
机型:	T12m	关闭原因:	
应用模块:	文件管理器	解决结果:	
描述			