

M15T - 错误 #16272

锁屏/ 延迟锁屏通知，不能左右滑动显示延迟

2025-05-22 10:59 - x邢培英

状态:	新建	开始日期:	2025-05-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a1宋烃	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		系统固件版本号:	10.2.4
模块:	软件	复现概率:	100%
机型:	T12m	关闭原因:	
应用模块:	锁屏	解决结果:	
描述			
锁屏/ 延迟锁屏通知，不能左右滑动显示延迟			