

Mo11项目 - 错误 #11091

【手写便签】编辑照片无法移动到便签界面边缘，编辑照片宽度较小

2020-11-02 16:27 - 匿名用户

状态:	已关闭	开始日期:	2020-11-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:	1.0.3	补充测试素材:	
模块:	软件	关闭原因:	研发已解决
应用模块:	超级便签	责任方:	EBEN北京
系统固件版本号:	1.0.0	暂缓原因:	
复现概率:	100%		
描述			
操作步骤： 1.新建便签，点击拍照 2.编辑照片，移动照片 3.查看页面显示			
实际结果：无法移动到便签边缘			
预期结果：可移动到便签边缘处			

历史记录

#1 - 2020-11-03 16:03 - a1张志敏

无此现象

#2 - 2020-11-04 14:00 - a1张志敏

a1张志敏 写到：m系列显示区域为中间区域，需要调整

无此现象

#3 - 2020-11-26 15:19 - a1穆青

- 指派给 从 a1穆青 变更为 匿名用户

#4 - 2020-12-16 11:39 - 匿名用户

相关问题 [#11113](#)

#5 - 2020-12-21 16:47 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#6 - 2020-12-24 15:19 - 匿名用户

- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户

#7 - 2020-12-24 15:27 - 匿名用户

- 状态 从 进行中 变更为 已解决-待验证
- 修正版本号 被设置为 1.0.3

#8 - 2020-12-24 16:18 - 匿名用户

问题验证通过

#9 - 2021-02-24 11:33 - a3肖静

- 状态 从 已解决-待验证 变更为 已关闭
- 关闭原因 被设置为 研发已解决